



## Схема сборки столов V-118, V-120



1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики D в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на детали 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть присадки для опор G в торцы деталей 2 и 3.
5. Ввернуть опоры F в присадки для опор G.



6. Ввернуть дюбели В в детали 2, 3, 5 и 6.
7. Вбить распорные муфты I в деталь 1 и ввернуть в них дюбели Е.



8. Соединить детали 2, 3, 4, 5 и 6, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
9. Соединить деталь 1 с деталями 2 и 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
10. Надеть на детали 5 и 6 с обеих сторон торцевой профиль J.
11. Вставить заглушки Н в эксцентрики А и D.
12. Вставить заглушки К в профиль J снизу.



Фурнитура										
4шт	8шт	8шт	10шт	6шт	4шт	4шт	14шт	6шт	4шт	4шт

