





Схема сборки стеллажа V-66
Уважаемые покупатели!

**Внимание! Перед сборкой изделия убедитесь в целостности деталей.
В случае обнаружения дефектов обратитесь к торгующей организации.**

1. Вбить шканты D в торцы деталей 2 и 3.
2. Вставить эксцентрики К отверстия на деталях 2, 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на детали 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть дюбели В в детали 1, 2, 3 и 6.



5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 1, 4 и 6, затянуть эксцентрики А и К по часовой стрелке до упора.
6. Вставить заглушки С в эксцентрики А и К.
7. Вставить задние стенки в соединитель.
8. Положить каркас на пол, привернуть заднюю стенку шурупами F на расстоянии примерно 200мм друг от друга.
9. Вставить опоры G в деталь 6, установить стеллаж вертикально, отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом.
10. Вставить заглушки Т в опоры G.
11. Вставить полкодержатели Е в отверстия на деталях 2 и 3 на нужной высоте.
12. Установить деталь 5 на полкодержатели Е.
13. Стоящие рядом стеллажи нужно соединить между собой стяжкой М, предварительно сделав сквозное отверстие в боку стеллажа.



Внимание! Во избежании разрушения деталей, категорически запрещается забивать шурупы молотком.


Фурнитура											
A	B	C	D	E	F	G	K	T	M		

Инструмент для сборки	
Т	4мм




Схема сборки стеллажа V-66
Уважаемые покупатели!

**Внимание! Перед сборкой изделия убедитесь в целостности деталей.
В случае обнаружения дефектов обратитесь к торгующей организации.**

1. Вбить шканты D в торцы деталей 2 и 3.
2. Вставить эксцентрики К отверстия на деталях 2, 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на детали 4 стрелками к торцевым отверстиям.
4. Ввернуть дюбели В в детали 1, 2, 3 и 6.



5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 1, 4 и 6, затянуть эксцентрики А и К по часовой стрелке до упора.
6. Вставить заглушки С в эксцентрики А и К.
7. Вставить задние стенки в соединитель.
8. Положить каркас на пол, привернуть заднюю стенку шурупами F на расстоянии примерно 200мм друг от друга.
9. Вставить опоры G в деталь 6, установить стеллаж вертикально, отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом.
10. Вставить заглушки Т в опоры G.
11. Вставить полкодержатели Е в отверстия на деталях 2 и 3 на нужной высоте.
12. Установить деталь 5 на полкодержатели Е.
13. Стоящие рядом стеллажи нужно соединить между собой стяжкой М, предварительно сделав сквозное отверстие в боку стеллажа.




Внимание! Во избежании разрушения деталей, категорически запрещается забивать шурупы молотком.

Фурнитура											
A	B	C	D	E	F	G	K	T	M		

Инструмент для сборки	
Т	4мм

Установка стеклянных дверей




ВНИМАНИЕ!!! при работе со стеклом не использовать шуруповерт и не прилагать чрезмерное усилие при затяжке винтов. Чрезмерное усилие может привести к повреждению стекла.


2.




3.



Регулировка положения стеклянных дверей



После регулировки подтянуть винт



Установка дверей осуществляется на предварительно выставленный по уровню каркас!!!